

INFO NR 30 – 23.05.2025

PÅSKEN 2025 – SNØFRITT MED VEKSLLENDE VÆR!

Påskene ble også i år uten trykkfall-problemer. Ved alle kontrollmålinger i påskene var bassengene fulle. Tallene viser at det ble forbrukt 276.000 liter vann i perioden fra fredag før palmesøndag til ettermiddag på påskedag. I fjor var tallet vesentlig høyere; 382.000 liter vann. Vær- og snøforhold ga mindre bruk av hyttene. I 2023 var det rekordforbruk, og da var vi svært nær tomme brønner i slutten av påskene. Dette krever tiltak slik vi varslet på årsmøtet.

OPPGRADERING OG INVESTERINGER

Vi har følgende større oppgraderinger og vedlikeholdssaker på gang:

- Kontroll av varmeledningene i alle hovedstrekk (11 el-skap). Vi har registrert feil i to strekk og ønsker å kartlegge tilstanden i alle hovedledningene. **Utføres denne uka**
- Mulig ombygging av vannuttaket fra reservoartankene i brønnhuset for å hindre at finstøv medfører hyppig service av UV-filter og hovedfiltrene. **Her avventer vi pris.**
- Øke vannkapasiteten når uttaket er stort (påskene). Her undersøker vi nå om vi kan etablere en overflatebrønn ved en sideelv nær brønngruppe 7-9. Dette vil forde installasjon av et ekstra UV-anlegg. **Dette er foreløpig under utredning.**

VI INVITERER TIL DUGNAD FOR Å DEKKE OVER ÅPNE RØR I TERRENGET

Vi har nevnt det før, og det ble tatt opp på årsmøtet av flere hytteiere: Varerør (grå for vann og oransje for spillvann) er flere plasser synlig ved at overdekning er skylt bort eller at tråkk har fjernet det. Dette senker levetiden på varerørene ved at sol gjør de sprø og mer utsatt for sprekk. Vi inviterer til dugnad på å gå opp hovedledningene og dekke over åpne steder og strekk. **I første omgang ber vi om at dere melder dere for innsats** – deretter avtaler vi en dag i en eller to helger i sommer og høst hvor vi tar jobben. Vi vil da få lagt ut småsingel på en eller flere parkeringsplasser – eventuelt også torv for å dekke vanskelige strekk. **Det vil være en ansvarlig i hvert trinn som ordner med kart m.m. - dette kommer vi tilbake til. Dersom noen vil ta en koordinerende rolle, så setter vi pris på det.** Ut fra det vi har undersøkt hittil, synes begge hovedledninger opp til Bakkveven å være mest utsatt.

Når det gjelder private strekk ber vi hver hytteier å sjekke disse og dekke de til (fra hytte til hovedledning). Er det vanskelig å finne torv, kan også singel som vi legger ut for hovedledningene, brukes.

SERVICERUNDE I TRINN 3

Årets servicerunde i trinn 3 omfatter ca 25 hytter. Det gjelder hyttene i nedenfor Høgaleitet og området ved og nedenfor Røde Kors-hytta. Vi håper at runden vil bli foretatt i juni. Men det er ikke avklart. Plan for runden vil bli sendt ut i god tid på forhånd.

Vi ber alle hytteiere i området etablere nøkkelboks eller andre opplysninger om hvor nøkkel kan finnes. Det betyr at om du varsler at du vil være til stede og noe oppstår som gjør at du ikke kan møte, så får vi likevel adgang. Dette vil bli nærmere redegjort i serviceplanen som sendes ut

Stavanger 23.mai 2025

Mvh for HVAD

Asgeir Bell